

Kubiček, s.r.o., Francouzská 81, 602 00 Brno
Tel.: 05/45211917, tel./fax: 05/45213074

Z Á V A Z N Ý B U L L E T I N

B B / 3 A

1. TÝKÁ SE: Všech horkovzdušných balónů BB
2. DŮVOD: Závady hořáků způsobené netěsností kuželky letového ventilu
3. OPATŘENÍ:
 - Výměna O-kroužků letového ventilu za O-kroužky dodané výrobcem
 - Při dalších výměnách používat pouze O-kroužky dodané výrobcem
4. PROVÉST NEJPOZDĚJI: Před následujícím vzletem
5. PROVEDE: Provozovatel, případně výrobce ve výrobním závod
6. NÁKLADY HRADÍ: Nevznikají
7. POTŘEBNÝ MATERIÁL DODÁ: Výrobce
8. POSTUP PRÁCE: Viz technický popis a návod k obsluze, údržbě a opravám pro balóny BB, str. 20
9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI: Dnem doručení provozovateli
10. PŘÍLOHY: K bulletinu jsou přiloženy 4 ks O-kroužku letového ventilu

Za výrobce:

Ing. Radim Poláček

Dne: 2. 10. 1995



Za SLI:

Dne: 23. 10. 1995