

vydává

SERVISNÍ BULLETIN č. BB/33

- 1. TÝKÁ SE:** Všech horkovzdušných balónů vyrobených firmou BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. vybavených hořáky Ignis s hořákovými jednotkami těchto výrobních čísel: 387 - 393, 401, 402, 413, 414, 415, 431, 432, 437, 438, 443 - 466, 471 - 476.
- 2. DŮVOD:** Konstrukční změny některých součástí hořáku Ignis (změny typového návrhu číslo 219BB, 238BB a 239BB sválené s rámci kompetence organizace DOA číslo EASA.21J.277)
- 3. OPATŘENÍ:** Vložte do Příručky pro údržbu příslušný dodatek
- 4. OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení tohoto bulletinu
- 5. PROVEDE:** Vlastník / provozovatel
- 6. NÁKLADY HRADÍ:** Nevznikají
- 7. POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Dodatek příručky pro údržbu: Ignis 08 (číslo dokumentu B.0201-IGNIS 08)
- 8. POSTUP PRÁCE:** Do složky dokumentace zařaďte zaslaný dodatek a zapište jej do tabulky dodatků v Příručce pro údržbu, kapitola 8.2
- 9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI:** 29.9.2008
- 10. PŘÍLOHY:** Dodatek příručky pro údržbu: Ignis 08 (číslo dokumentu B.0102-IGNIS 08)

Technický obsah tohoto dokumentu je schválen na základě Oprávnění DOA č. EASA.21J.277.

Za BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o.

Ing. Petr Kubíček
Dne: 29.9.2008

