

vydává

SERVISNÍ BULLETIN č. BB/49, BB-S/10, AB23

- 1. TÝKÁ SE:** **Všech horkovzdušných balónů Kubíček a Aerotechnik**
(Typové certifikáty EASA čísel BA.001, BA.002, BA.003, BA.004, BA.017)
- 2. DŮVOD:** Pro palivové láhve S23 není provozovatelům a servisním organizacím dostupná podpora od výrobce - Evector-Aerotechnik a.s., držitel souhlasu S-57-94.
Chybí dokumentace pro provádění prohlídek a oprav.
Nejsou známá kritéria pro zamítnutí nebo uvolnění láhve do provozu.
Výrobce láhve, dle provozní dokumentace k lahví S23 jediná oprávněná organizace pro provádění oprav ventilů, tyto opravy neprovádí.
Nejsou specifikovány náhradní díly a ani nejsou ze strany výrobce láhve dodávány.
- 3. OPATŘENÍ:** **Všechny láhve S23 vyřadit z provozu.**
Aktualizace letové příručky.
- 4. OPATŘENÍ PROVÉST:** **Do 31. 12. 2016**
- 5. PROVEDE:** Vlastník / provozovatel
- 6. NÁKLADY HRADÍ:** Vlastník / provozovatel
- 7. POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Pro všechny obaly Aerotechnik a obaly Kubíček BB a BB-S výrobních čísel do 639 (kterákoli jazyková verze):
- Flight Manual (č. dokumentu B.0102, revize **26**)


Pro všechny obaly Kubíček BB a BB-S výrobních čísel 640 a vyšších:
- Flight Manual (č. dokumentu B.2102, revize **23**)
- 8. POSTUP PRÁCE:** Láhve S23 nadále nepoužívat pro provoz v horkovzdušných balónech Kubíček a Aerotechnik.

Z [webové stránky Balóny Kubíček](#) stáhněte příslušný dokument, vytiskněte jej a nahraďte jím stávající dokumentaci.
- 9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI:** **1. 5. 2016**
- 10. PŘÍLOHY:** Nejsou

Technický obsah tohoto dokumentu je schválen na základě Oprávnění DOA č. EASA.21J.277.

Za BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o.

Ing. Petr Kubíček, technický ředitel



Datum: **1. 5. 2016**