

vydává

SERVISNÍ BULLETIN č. BB/51

- 1. TÝKÁ SE:** Všech horkovzdušných balónů Kubíček a Aerotechnik provozovaných s dvou-jednotkovým hořákem Ignis (v. č. 300-301 až 469-470) a všech horkovzdušných balónů jakéhokoliv výrobce kombinovaných s dvou-jednotkovým hořáky Ignis (v. č. 300-301 až 469-470)
- 2. DŮVOD:** Prasknutí sváru závěsu u dvou-jednotkového hořáku Ignis.
Ukázka viz Příloha 1.
- 3. OPATŘENÍ:** Výměna závěsu hořákových jednotek
- 4. OPATŘENÍ PROVÉST:** Do 31. 5. 2018
- 5. PROVEDE:** Oprávněná organizace k údržbě dle národních předpisů
- 6. NÁKLADY HRADÍ:** Vlastník/provozovatel
- 7. POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Nový závěs hořáku, díl číslo: 53128.00
Při objednání závěsu hořáku je nutné specifikovat výrobní číslo hořáku.
- 8. POSTUP PRÁCE:** Vyměňte závěs hořáku. Postupujte podle instrukcí uvedených v příslušné příručce pro údržbu.
- 9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI:** 31. 5. 2017
- 10. PŘÍLOHY:** 1. Ukázka prasklého sváru závěsu u dvou-jednotkového hořáku Ignis

Technický obsah tohoto dokumentu je schválen na základě Oprávnění DOA č. EASA.21J.277.

Za BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o.

Ing. Petr Kubíček, technický ředitel

Datum: 26.5.2017



PŘÍLOHA 1

Ukázka prasklého svaru závěsu u dvou-jednotkového hořáku Ignis

