

vydává

ZÁVAZNÝ BULLETIN č. AB 010a

- 1. TÝKÁ SE:** Všech horkovzdušných balónů vyrobených firmou 114 (714) ZO Svazarmu, Aerotechnik, Aerotechnik p.o.s., Aerotechnik s.r.o.
- 2. DŮVOD:** Nové vydání průvodní technické dokumentace
- 3. OPATŘENÍ:** Výměna Příručky pro údržbu všech jazykových verzí
- 4. OPATŘENÍ PROVÉST:**
- 1) Výměna příručky ihned po obdržení tohoto bulletinu
 - 2) Doplnění předepsané výstroje před prvním letem
 - 3) Další technická opatření z této příručky vyplývající nejspíše při příští předepsané prohlídce
- 5. PROVEDE:** Provozovatel balónu
- 6. NÁKLADY HRADÍ:** Provozovatel balónu
- 7. POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Hasicí rouška (není-li již součástí stávající výstroje)
- 8. POSTUP PRÁCE:**
- 1) Zrušte stávající Technický popis a návod k obsluze, údržbě a opravám v celém rozsahu
 - 2) Nahrďte jej novou :
 - Příručkou pro údržbu (č. dok. B.0201)
 - Maintenance Manual (doc. No. B.0202)
 - 3) Doplněte chybějící údaje na titulní straně (je-li potřeba), do kolonky "Evidovaný výtisk č." uveďte výrobní číslo obalu
- 9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI:** Dnem schválení ÚCL
- 10. PŘÍLOHY** Příručka pro údržbu v jazykové verzi přijatelné pro provozovatele

Za výrobce:

Ing. Josef Pučégl

Dne: 18.10.2001