

vydává

ZÁVAZNÝ BULLETIN č. BB/19a

- 1. TÝKÁ SE:** Horkovzdušného balónu zvláštního tvaru typu BB FWEIN, v.č. 161
- 2. DŮVOD:** Uprava ZVV – vestavba paraventilu a rotačního ventilu
- 3. OPATŘENÍ:** 1) Výměna dotčených listů Dodatku letové příručky
2) Zrušení bulletinu č. BB/13a
- 4. OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned
- 5. PROVEDE:** Výrobce
- 6. NÁKLADY HRADÍ:** Nevznikají
- 7. POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Žádný
- 8. POSTUP PRÁCE:** 1) Zrušte dotčené listy stávajícího Dodatku letové příručky
2) Zařaďte nové listy (Změna č. 1, Vydáno 1.2.2002)
3) Zrušte závazný bulletin č. BB/13a
- 9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI:** Dnem schválení ÚCL
- 10. PŘÍLOHY:** Listy: 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/ZN

Za výrobce:

Ing. Josef Pučégl

Dne: 1.2.2002

