

vydává

SERVISNÍ BULLETIN č. BB/31

- 1. TÝKÁ SE:** Všech horkovzdušných balónů vyrobených firmou Kubíček spol. s r.o., a BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o.
- 2. DŮVOD:** Změna MTOW celé modelové řady balónů.
Změna Letové příručky číslo 11.
- 3. OPATŘENÍ:** U celé modelové řady balónů typu BB byla změněna (navýšena) MTOW. Nové hodnoty jsou platné pro všechny nové a již dříve vyrobené balóny, u kterých nebyla z jakýchkoliv příčin v minulosti tato hodnota omezena. Pro využití možnosti provozovat balón dle nových MTOW je třeba aktualizovat Letovou příručku konkrétního balónu změnou číslo 11.
- 4. OPATŘENÍ PROVÉST:** Před prvním letem u kterého bude využito možnosti naložit balón dle nových hodnot MTOW.
- 5. PROVEDE:** - U nově vyrobených balónů výrobce BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o.
- U balónů v provozu jejich provozovatel.
- 6. NÁKLADY HRADÍ:** U balónů v provozu jejich provozovatel (doplnění řady chybějících změn stávající Letové příručky až do čísla 11 nebo nová Letová příručka).
- 7. POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Žádný
- 8. POSTUP PRÁCE:** Vyměňování Letové příručky až po poslední platnou změnu číslo 11.

U balónů, které jsou již v provozu, není povinné využití nových hodnot MTOW. Balón může zůstat ve stávajícím režimu dle platné Letové příručky pro konkrétní výrobní číslo.
- 9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI:** 1.8.2007
- 10. PŘÍLOHY:** ---

Technický obsah tohoto dokumentu je schválen na základě Oprávnění DOA č. EASA.21J.277.

Za BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o.

Jiří Fuxa

Dne: 30.7.2007

