

vydává


## SERVISNÍ BULLETIN č. BB/38

- 1. TÝKÁ SE:** Horkovzdušných balónů typu BB sériových čísel 640 a vyšších  
Netýká se balónů registrovaných v USA.
- 2. DŮVOD:** Vydání nové revize letové příručky, která uvádí přesnější instrukce pro létání ve větrných podmínkách. Aktualizace je doporučena, zejména provozovatelům, kteří létají za silnějšího větru.
- 3. OPATŘENÍ:** Aktualizujte provozní dokumentaci na nejnovější schválenou revizi:  
- Flight Manual (č. dokumentu B.2102, revize 9)
- 4. OPATŘENÍ PROVÉST:** Neurčeno
- 5. PROVEDE:** Vlastník / provozovatel
- 6. NÁKLADY HRADÍ:** Vlastník / provozovatel – pouze náklady na vytištění
- 7. POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Výše uvedené manuály
- 8. POSTUP PRÁCE:** Provedení tohoto bulletinu je doporučeno, nikoli povinné. V případě, že se rozhodnete jej provést, stáhněte z webové stránky Balóny Kubíček příslušný dokument, vytiskněte jej a nahraďte jím stávající.
- 9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI:** 29. 10. 2010
- 10. PŘÍLOHY:** Nejsou

Technický obsah tohoto dokumentu je schválen na základě Oprávnění DOA č. EASA.21J.277.

Za BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o.

Ing. Petr Kubíček, technický ředitel



Datum: 29. 10. 2010