

vydává

SERVISNÍ BULLETIN č. 53

- 1. TÝKÁ SE:** **Všechny horkovzdušné balóny Kubíček a Aerotechnik**
(EASA TC č. EASA.BA.001, EASA.BA.002, EASA.BA.003, EASA.BA.004 a EASA.BA.017)
- 2. DŮVOD:** Tento bulletin je vydán na základě zpětné vazby od majitelů, operátorů a opravců, kteří žádají kontrolní seznam zahrnující všechny body roční/100 hodinové prohlídky. Z tohoto důvodu byl celý postup roční/100 hodinové prohlídky zrevidován a aktualizován v rámci zavedení kontrolního seznamu do nejnovější revize Příručky údržby Kubíček
- 3. OPATŘENÍ:** Aktualizace Příručky údržby na poslední schválenou verzi:
- Příručka údržby edice 3 – Dokument č. B.3202 rev.1
 - Příručka údržby edice 3 – Dokument č. B.3205 rev.1 (balóny registrované v USA)
- 4. OPATŘENÍ PROVÉST:** Do nadcházející roční/100 hodinové prohlídky
- 5. PROVEDE:** Schválená osoba/organizace údržby
- 6. NÁKLADY HRADÍ:** Nikdo
- 7. POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Výše zmíněné příručky volně ke stažení z:
<https://www.kubicekballoons.cz/technicka-podpora/prirucky>
- 8. POSTUP PRÁCE:** Osobní provedení roční/100 hodinové prohlídky by mělo probíhat dle aktualizovaného postupu v novém kontrolním seznamu
- 9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI:** **3. 2. 2019**
- 10. PŘÍLOHY:** Žádné

Technický obsah tohoto dokumentu je schválen na základě Oprávnění DOA č. EASA.21J.277.



Za BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o.

Ing. Petr Kubíček, technický ředitel

Datum: **5.2. 2019**