

vydává

ZÁVAZNÝ BULLETIN č. BB/15a

- 1. TÝKÁ SE:**
- 1) Všech horkovzdušných balónů vyrobených firmou 114 (714) ZO Svazarmu, Aerotechnik, Aerotechnik p.o.s., Aerotechnik s.r.o.
 - 2) Všech horkovzdušných balónů vyrobených firmou Kubíček spol. s r.o., BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. mimo:
 - a) standardních balónů typu BB výrobních čísel 83, 103, 150, 152, 154, 155, 163, 164, 168, 170, 171, 174 a výše
 - b) balónů zvláštních tvarů výrobních čísel 2, 3, 8, 15, 34, 42, 43, 53, 54, 70, 73, 75, 80, 107, 116, 120, 123, 130 a 138
- 2. DŮVOD:** Nové vydání průvodní technické dokumentace
- 3. OPATŘENÍ:** Výměna Letové příručky všech jazykových verzí
- 4. OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení tohoto bulletinu
- 5. PROVEDE:** Provozovatel balónu
- 6. NÁKLADY HRADÍ:** Provozovatel balónu
- 7. POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Žádný
- 8. POSTUP PRÁCE:**
- 1) Zrušte stávající Letovou příručku v celém rozsahu
 - 2) Nahradte ji novou:
 - Letovou příručku (č. dok. B.0101)
 - Flight Manual (doc. No. B.0102)
 - Flughandbuch (Dok. Nr. B.0103)
 - 3) Doplněte chybějící údaje na titulní straně (je-li potřeba), do kolonky "Evidovaný výtisk č." uveďte výrobní číslo obalu
- 9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI:** Dnem schválení ÚCL
- 10. PŘÍLOHY** Letová příručka v jazykové verzi přijatelné pro provozovatele

Za výrobce:

Ing. Josef Pučégl

Dne: 18.10.2001

