

vydává

## INFORMAČNÍ BULLETIN č. BB/20b

- 1. TÝKÁ SE:** Horkovzdušných balónů typu BB s obaly/koši těchto výrobních čísel:  
1) obaly od v.č. 126 do v.č. 177 včetně  
2) koše od v.č. 65 do v.č. 116 včetně
- 2. DŮVOD:** Schválení obalů a košů balónů typu BB staršího výrobního čísla, než jaké byly již LBA schváleny na základě typového osvědčení č. 8069 vydaného dne 23.10.2001.
- 3. OPATŘENÍ:** K uvedení výše uvedených obalů/košů do typového stavu schváleného LBA je nutné provést práce uvedené v bodě 8. Rozsah těchto prací musí být přizpůsoben aktuálnímu stavu balónu. Obaly/koše starší (s nižším výrobním číslem) vyžadují více úprav než obaly/koše novější.
- 4. OPATŘENÍ PROVÉST:** Dle požadavku provozovatele.
- 5. PROVEDE:** Níže uvedená opatření mohou být provedena výhradně u výrobce BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. nebo u autorizovaného opravce - fy Stratos Ballooning EURO - CENTER, Ennigerloh, SRN.
- 6. NÁKLADY HRADÍ:** Provozovatel
- 7. POTŘEBNÝ MATERIÁL:**
- 1012 - červenobílé ovládací lano (1 ks)
  - 2694 - zelený ovládací popruh (1 ks)
  - 52136 - kladka obalu BB22-BB30 otočná (1 ks)
  - 52136 - kladka obalu BB37 otočná (2 ks)
  - 52137 - kladka obalu BB22-BB30 pevná (1 ks)
  - 52137 - kladka obalu BB37 pevná (2 ks)
  - 52588 - štítek obalu/koše se všemi potřebnými díly (2 ks)
  - 52589 - balónový štítek se všemi potřebnými díly (1 ks)
  - 52611 - stuha číslování poledníků (72 ks)
  - výstroj (dle aktuálního vyzbrojení balónu)
  - Flughandbuch für Heißluftballon (č.dok. B.0113)
  - Maintenance Manual for use with the hot air balloon (č.dok. B.0212)
  - výkres č. 50036 (list 2/4)
  - výkres č. 52641 (list 5/6, 6/6)
  - výkres č. 50119 (list 1/1)
  - výkres č. 50132 (list 1/1)
  - výkres č. 50142 (list 1/1)
  - výkres č. 50581 (list 1/1)

**8. POSTUP PRÁCE:**1) Obal

- U obalů BB37 vybavených Smart Ventem musí být bílé ovládací lano nahrazeno červenobílým.
- U obalů vybavených rotačním ventilem musí být černá ovládací šňůra včetně ovládacího popruhu nahrazena zelenou (bílou) se zeleným ovládacím popruhem. Bílá ovládací šňůra včetně popruhu musí být nahrazena černou s černým popruhem.
- U všech ovládacích lan paraventu nebo Smart Ventu musí být vyměněny původní kladky za kladky vyráběné výrobcem BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. (výkres č. 52136, 52137).
- Z lan obalu musí být odstraněny ocelové karabiny.
- Nosné popruhy plnicího a vypouštěcího ústí, jakož i paraventu (Smart Ventu) musí být očíslovány pomocí našitých stuh s čísly. Tyto stuhy mohou být v ústí našity přímo na jednotlivé popruhy. Způsob číslování a umístění stuh je vyznačen ve výkresech.
- Stávající štítek obalu a štítek balónu musí být nahrazeny novými (viz Letová příručka - č. dok. B0113).

2) Koš

- Do podlah košů musí být vyvrtány odtokové otvory dle výkresů č. 50119, 50132, 50142 a 50581 (se zapracovanou změnou č. 74BB).
- Stávající štítek koše musí být vyměněn za nový (viz Letová příručka - č. dok. B0113).
- Výstroj musí být vyměněna za výstroj schválenou LBA (viz Letová příručka - č. dok. B0113).

3) Balón

- Stávající Letová příručka a Příručka pro údržbu musí být nahrazeny novými příručkami, schválenými LBA (viz. bod 7).
- Výrobce nebo v bodě 5 jmenovaný autorizovaný opravce vystaví potvrzení, ve kterém uvede, že na daném obalu/koši byly provedeny práce v souladu s Technickým sdělením (TM) č. 8069 – 2 a obal/koš odpovídá typovému stavu schválenému LBA. Originál tohoto prohlášení spolu s kopií uvedeného TM přiloží k dokladům balónu.

**9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI:** Dnem schválení ÚCL**10. PŘÍLOHY**

Žádné

*Za výrobce:**Ing. Josef Pučegl**Dne: 1.3.2002*