

vydává

ZÁVAZNÝ BULLETIN č. BB/21a, AB014a

1. TÝKÁ SE:

1. Změna letové příručky
 - a) Všech horkovzdušných balónů vyrobených firmou 114 (714) ZO Svazarmu, Aerotechnik, Aerotechnik p.o.s., Aerotechnik s.r.o.
 - b) Všech horkovzdušných balónů vyrobených firmou Kubíček spol. s r.o., BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. mimo balóny zvláštních tvarů.

2. Změna příručky pro údržbu

- a) Všech horkovzdušných balónů vyrobených firmou 114 (714) ZO Svazarmu, Aerotechnik, Aerotechnik p.o.s., Aerotechnik s.r.o.
- b) Všech horkovzdušných balónů vyrobených firmou Kubíček spol. s r.o., BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. mimo balóny zvláštních tvarů.

2. DŮVOD:

- 1) Rozšíření typu BB o nový obal BB20 GP
- 2) Změna provozních omezení

3. OPATŘENÍ:

Výměna dotčených listů Letové příručky a Příručky pro údržbu všech jazykových verzí

4. OPATŘENÍ PROVÉST:

Ihned po obdržení tohoto bulletinu

5. PROVEDE:

Provozovatel balónu

6. NÁKLADY HRADÍ:

Nevznikají

7. POTŘEBNÝ MATERIÁL:

Žádný

8. POSTUP PRÁCE:

- 1) Zrušte dotčené listy stávajících příruček
- 2) Zařaďte nové listy (Vydáno 1.7.2002)

9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI: Dnem schválení ÚCL

10. PŘÍLOHY:1) Letová příručka

Listy: 0-(i)/(ii)

1-3/4, 7/ZN

2-1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10

5-1/2, 3/4

6-1/2, 3/4

7-1/2

2) Příručka pro údržbu

Listy: 0-(i)/(ii)

3-3/4

4-1/2, 3/4

6-3/4

*Za výrobce:**Ing. Josef Pučégl**Dne: 1.7.2002*