

vydává

SERVISNÍ BULLETIN č. BB/34

- 1. TÝKÁ SE:** Horkovzdušných balónů typu BB a BB-S sériových čísel 640 a vyšších.
- 2. DŮVOD:** Nové, přepracované vydání provozní dokumentace a dokumentace pro údržbu, obsahující změnu omezení rychlosti větru pro start za použití odepínače pro modely BB60 a BB70. Pro kombinace nových obalů a starších hořáků a rámu hořáků platí dodatek Flight Manual Supplement (*dokument č. B.2102-OBFF*).
- Namísto dříve používané tabulky byl pro zjištění použitelného vzlaku balónu v závislosti na okolní teplotě a nadmořské výšce zaveden univerzální postup odečtu z grafu.
- 3. OPATŘENÍ:** Nahradte Letovou příručku a Příručku pro údržbu novým vydáním v anglickém jazyce. Seznamte se s strukturou a obsahem nových příruček.
- 4. OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení tohoto bulletinu
- 5. PROVEDE:** Vlastník / provozovatel
- 6. NÁKLADY HRADÍ:** Nevznikají
- 7. POTŘEBNÝ MATERIÁL:**
- Flight Manual (*dokument č. B.2102*)
 - Flight Manual Supplement Older Burners and Burner Frames (*dokument č. B.2102-OBFF*) (pokud je potřeba)
 - Maintenance Manual (*dokument č. B.2202*)
- Poznámka: Schválení EASA se vztahuje pouze na výše uvedené dokumenty v originálních anglických verzích. Schválená anglická verze letové příručky musí být za letu na palubě. Národní překlady slouží pro informaci a nepodléhají schválení EASA.
- 8. POSTUP PRÁCE:** Vytiskněte příslušné soubory (pokud vám byly doručeny nebo jste si je stáhli z webové stránky Balónů Kubíček v elektronické formě) případně vezměte obdržené papírové verze a vložte je do složky dokumentace balónu.
- 9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI:** 2.3.2009
- 10. PŘÍLOHY:**
- Flight Manual (*dokument č. B.2102*)
 - Flight Manual Supplement Older Burners and Burner Frames (*dokument č. B.2102-OBFF*)
 - Maintenance Manual (*dokument č. B.2202*)

Technický obsah tohoto dokumentu je schválen na základě Oprávnění DOA č. EASA.21J.277.

Za BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o.

Ing. Petr Kubíček
Dne: 2.3.2009

