

vydává

SERVISNÍ BULLETIN č. BB/42, BB-S/6, AB20


- 1. TÝKÁ SE:** Všech horkovzdušných balónů Kubíček a Aerotechnik provozovaných s koši K10 a K25
(Typové certifikáty EASA čísel BA.001, BA.002, BA.003, BA.004, BA.017)
- 2. DŮVOD:** Snížení maximálního přípustného počtu osob v koších K10 a K25 z důvodu zvýšení bezpečnosti a kvůli nejnovějším předpisům.
- 3. OPATŘENÍ:** Aktualizujte letovou příručku na nejnovější schválenou verzi:

Pro všechny balóny Aerotechnik a Kubíček BB a BB-S s obaly výrobních čísel do 639:
 - Flight Manual (*dokument č. B.0102, reize 22*), nebo
 - Letová příručka (*dokument č. B.0101, revize 22*),
Pro všechny balóny Kubíček BB a BB-S s obaly výrobních čísel 640 a vyšších:
Flight Manual (*dokument č. B.2102, revize 12*)
- 4. OPATŘENÍ PROVÉST:** Před nejbližším příštím letem
- 5. PROVEDE:** Vlastník / provozovatel
- 6. NÁKLADY HRADÍ:** Vlastník / provozovatel
- 7. POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Výše uvedené manuály.
- 8. POSTUP PRÁCE:** Z webové stránky Balóny Kubíček stáhněte příslušný dokument, vytiskněte jej a nahraďte jím stávající dokumentaci.
- 9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI:** 24. 11. 2011
- 10. PŘÍLOHY:** Nejsou

Technický obsah tohoto dokumentu je schválen na základě Oprávnění DOA č. EASA.21J.277.

Za BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o.

Ing. Petr Kubíček, technický ředitel



Datum: 24. 11. 2011