

vydává


## SERVISNÍ BULLETIN č. BB/47, BB-S/8, AB22

- 1. TÝKÁ SE:** Všech horkovzdušných balónů Kubíček a Aerotechnik provozovaných s koši K11, K12, K12A, K16, K17 a K18.  
(Typové certifikáty EASA čísel BA.001, BA.002, BA.003, BA.004, BA.017)
- 2. DŮVOD:** Snížení maximálního přípustného počtu osob v koši s ohledem na nejnovější bezpečnostní požadavky a doporučení Státní komise pro vyšetřování leteckých nehod Polské republiky uvedené v závěrečné zprávě č. 1949/14.
- 3. OPATŘENÍ:** Aktualizace letové příručky na nejnovější revizi
- 4. OPATŘENÍ PROVÉST:** Do 30. 6. 2016
- 5. PROVEDE:** Vlastník / provozovatel
- 6. NÁKLADY HRADÍ:** Vlastník / provozovatel
- 7. POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Pro všechny obaly Aerotechnik a obaly Kubíček BB a BB-S výrobních čísel do 639:  
- Flight Manual (č. dokumentu B.0102, revize 26)  
  
Pro všechny obaly Kubíček BB a BB-S výrobních čísel 640 a vyšších:  
- Flight Manual (č. dokumentu B.2102, revize 23)
- 8. POSTUP PRÁCE:** Z [webové stránky Balóny Kubíček](#) stáhněte příslušný dokument, vytiskněte jej a nahraďte jím stávající dokumentaci.
- 9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI:** 1. 5. 2016
- 10. PŘÍLOHY:** Nejsou

Technický obsah tohoto dokumentu je schválen na základě Oprávnění DOA č. EASA.21J.277.

Za BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o.

Ing. Petr Kubíček, technický ředitel



Datum: 1. 5. 2016